

# Mässingsviken badplats



## Fakta om Mässingsviken badplats:

Vid Sörsjön, nära Vasselhyttan ligger Mässingsvikens badplats. Här finns brygga och toalett.

Koordinater: 59°46'14.8"N 15°10'55.8"E



## Rapport Nr 19032071

Uppdragsgivare

Samhällsbyggnadsförbundet Ber.  
BergslagenBox 144  
713 23 NORA

Avser

## Strandbadvatten

Rubrik 1 : Lindesbergs kommun  
Rubrik 2 : Strandbad  
Rubrik 3 : Mässingsviken

## Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2019-08-07	Ankomstdatum	: 2019-08-07
Provtagningsstidpunkt	: 0800	Ankomsttidpunkt	: 2050
Temperatur vid provtagning	: 19 °C	Temperatur vid uppackning	: 18 °C
Provets märkning	:	Ansättningsdatum	: 2019-08-07
Provtagare	: Ola		

## Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 9308-2:2014	E. coli	1		MPN/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 10		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG".  
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Karlstad 2019-08-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Bengt Friberg  
Laboratorieförbundschef

Kontrollnr 2882 3001 9363 7697

Kopia sänds till

Samhällsbyggnadsförbundet Ber., Bergslagen

info@sbergslagen.se

monica.iwarsson@sbergslagen.se