

Dammsjöns badplats



Fakta om Dammsjöns badplats:

Strax utanför Stråssa ligger sjön Dammsjön. Här finns badplats med bryggor och toalett.

Koordinater: 59°44'06.2"N 15°12'20.4"E



Rapport Nr 19032076

Uppdragsgivare

Samhällsbyggnadsförbundet Ber.
BergslagenBox 144
713 23 NORA

Avser

Strandbadvatten

Rubrik 1 : Lindesbergs kommun
Rubrik 2 : Strandbad
Rubrik 3 : Dammsjön

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2019-08-07	Ankomstdatum	: 2019-08-07
Provtagningsstidpunkt	: 0750	Ankomsttidpunkt	: 2050
Temperatur vid provtagning	: 19 °C	Temperatur vid uppackning	: 18 °C
Provets märkning	:	Ansättningsdatum	: 2019-08-07
Provtagare	: Ola		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 9308-2:2014	E. coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	20		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG".
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Karlstad 2019-08-12

Rapporten har granskats och godkänts av

Bengt Friberg
Analysansvarig

Kontrollnr 2382 3309 9861 7092

Kopia sänds till

Samhällsbyggnadsförbundet Ber., Bergslagen

info@sbergslagen.se

monica.iwarsson@sbergslagen.se