

Ölsjöns badplats



Fakta om Ölsjöns badplats:

I Ramsberg hittar man badplatsen med både sandstrand, bryggor och ett litet hopptorn. Det finns även toalett och omklädningsrum i anslutning. För den som blir hungrig finns även servering och grillplats. Koordinater: 59°46'52.6"N 15°16'43.7"E



Rapport Nr 19032036

Uppdragsgivare

Samhällsbyggnadsförbundet Ber.
BergslagenBox 144
713 23 NORA

Avser

Strandbadvatten

 Rubrik 1 : Lindesbergs kommun
 Rubrik 2 : Strandbad
 Rubrik 3 : Ölsjön

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2019-08-07	Ankomstdatum	: 2019-08-07
Provtagningsstidpunkt	: 0730	Ankomsttidpunkt	: 2050
Temperatur vid provtagning	: 20 °C	Temperatur vid uppackning	: 18 °C
Provets märkning	:	Ansättningsdatum	: 2019-08-07
Provtagare	: Ola		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 9308-2:2014	E. coli	1		MPN/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	10		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG".
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Karlstad 2019-08-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Bengt Friberg
Laboratorieförbundschef

Kontrollnr 6387 0692 3968 7096

Kopia sänds till

Samhällsbyggnadsförbundet Ber., Bergslagen

info@sbergslagen.se

monica.iwarsson@sbergslagen.se