

Långa Sand badplats



Fakta om Långa sand badplats:

I Gammelbo vid sjön Glien ligger badet.

Som namnet antyder är det väldigt långgrund.

Här finns toalett, omklädningsrum och en liten grillplats.

Koordinater: 59°47'24.3"N 15°21'53.9"E



Rapport Nr 19032055

Uppdragsgivare

Samhällsbyggnadsförbundet Ber.
BergslagenBox 144
713 23 NORA

Avser

Strandbadvatten

Rubrik 1 : Lindesbergs kommun
 Rubrik 2 : Strandbad
 Rubrik 3 : Långa Sand

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2019-08-07	Ankomstdatum	: 2019-08-07
Provtagningsstidpunkt	: 0635	Ankomsttidpunkt	: 2050
Temperatur vid provtagning	: 20 °C	Temperatur vid uppackning	: 18 °C
Provets märkning	:	Ansättningsdatum	: 2019-08-07
Provtagare	: Ola		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 9308-2:2014	E. coli	12		MPN/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 10		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG".
 Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Karlstad 2019-08-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Bengt Friberg
Laboratorieförbundschef

Kontrollnr 4488 0233 9360 7398

Kopia sänds till

Samhällsbyggnadsförbundet Ber., Bergslagen

info@sbergslagen.se

monica.iwarsson@sbergslagen.se