

# Pälsärmens badplats

---



## Fakta om Pälsärmens badplats:

Utmed den södra ut/infarten till Lindesberg ligger badplatsen. Här finns även 2 bryggor.


# Lingon & mjölk badplats

---



## Fakta om badplats Lingon & mjölk:

Ligger vid Lindesjöns södra del, vid ut/infarten till Lindesberg. Här finns även toalett.



## Rapport Nr 19032052

Uppdragsgivare

Samhällsbyggnadsförbundet Ber.  
BergslagenBox 144  
713 23 NORA

Avser

## Strandbadvatten

Rubrik 1 : Lindesbergs kommun  
Rubrik 2 : Strandbad  
Rubrik 3 : Lingon o mjölk

## Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2019-08-07	Ankomstdatum	: 2019-08-07
Provtagningsstidpunkt	: 0430	Ankomsttidpunkt	: 2050
Temperatur vid provtagning	: 20.5 °C	Temperatur vid uppackning	: 18 °C
Provets märkning	:	Ansättningsdatum	: 2019-08-07
Provtagare	: Ola		

## Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 9308-2:2014	E. coli	15		MPN/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 10		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG".  
Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Karlstad 2019-08-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Bengt Friberg  
Laboratorieförbundschef

Kontrollnr 4784 0230 9763 7799

Kopia sänds till

Samhällsbyggnadsförbundet Ber., Bergslagen

info@sbergslagen.se

monica.iwarsson@sbergslagen.se