

Pälsärmens badplats



Fakta om Pälsärmens badplats:


Utmed den södra ut/infarten till Lindesberg ligger badplatsen. Här finns även 2 bryggor.

Lingon & mjölk badplats



Fakta om badplats Lingon & mjölk:

Ligger vid Lindesjöns södra del, vid ut/infarten till Lindesberg. Här finns även toalett.



Rapport Nr 18022785

Uppdragsgivare

Samhällsbyggnadsförbundet Ber.
BergslagenBox 144
713 23 NORA

Avser

Strandbadvatten

Rubrik 1 : Lindesbergs kommun
Rubrik 2 : Strandbad
Rubrik 3 : Lingon o mjölk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-06-13	Ankomstdatum	: 2018-06-13
Provtagningsstidpunkt	: 1135	Ankomsttidpunkt	: 2115
Temperatur vid provtagning	: 22 °C	Temperatur vid uppackning	: 15 °C
Provets märkning	:	Ansättningsdatum	:
Provtagare	: Joakim Fredriksson		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 9308-2:2014	E. coli	8		MPN/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 10		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning har skett enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG".

Karlstad 2018-06-17

Rapporten har granskats och godkänts av

Bengt Friberg
Analysansvarig

Kontrollnr 1423 8818 9275 7328

Kopia sänds till

Samhällsbyggnadsförbundet Ber., Bergslagen

info@sbergslagen.se

monica.iwarsson@sbergslagen.se